

1155

11. Oct. 1911.

2353.


Samotkivi poornise

decompositio



1

Katse korraldamine
samott kiviga № 353.^a



Väljaspool kiilge kititud klaas-lektriton kivi parafinitud, -
ühenda torn A kummi voolikka
kaudu gaasitoruga ja läse vähemalt
5 min gaasi läbiminnna. Lüsopane
selle poole kivi tungimust gaasi
torn B otsas pötema. -

Kui varemalt pötema ei saada,
kui gaas on õhu lektritest välja
torjunnit, siis võib plahvatus-
teksida ja riist puruneb. -

